

 **ВНИМАНИЕ!!!**

Обновляя программное обеспечение самостоятельно, вы рискуете привести его в неработоспособное состояние. В результате этих действий устройство может быть снято с гарантии. Обновляйте прошивку, только если вы точно знаете, что делаете и полностью осознаете риск, в противном случае настоятельно рекомендуем обратиться в один из авторизованных сервисных центров IRBIS.

Перепрошивка удалит все Ваши данные и установленные программы с устройства. Перед прошивкой позаботьтесь об их резервном копировании на компьютер, с целью последующего восстановления



Программа протестирована в операционной системе Windows XP / 7 x86/ 7 x64



Если Вы прошиваете устройство впервые, необходимо установить драйвер из архива «mtk_driver.zip»

Порядок установки драйвера:

- 1. Извлеките содержимое архива в отдельную папку*
- 2. Откройте папку и запустите программу установки "InstallDriver.exe"*



Убедитесь, что батарея планшета заряжена не менее чем на 50%.

Порядок установки прошивки:

1. Скачайте на компьютер архив с утилитой "IRBIS_MTK_FW_TOOL" и извлеките содержимое архива в отдельную папку.
2. Скачайте на компьютер архив с прошивкой устройства и извлеките содержимое архива в отдельную папку.
3. Отключите устройство от USB-порта компьютера (если оно подключено) и выключите его.
4. Откройте папку с утилитой "IRBIS_MTK_FW_TOOL" и запустите утилиту для обновления прошивки (файл Flash_tool.exe)
5. В окне утилиты нажмите кнопку «Scatter-Loading» и выберите в папке с прошивкой устройства соответствующий файл Scatter, например «MT6582_Android_scatter.txt».
6. В главном окне программы нажмите кнопку Firmware -> Upgrade
7. После начала процесса прошивки в нижней части окна утилиты (в области статуса) будут отображаться стадии процесса прошивки – двигаться цветовой индикатор прогресса и изменяться числовые значения (несколько раз, для каждой стадии).
8. О корректном окончании процесса прошивки свидетельствует появившееся окно с большим зеленым кольцом.
9. Отключите устройство от компьютера, включите устройство.
10. *Первичная загрузка устройства после перепрошивки включает процесс инициализации устройства, и может занять более продолжительное время, чем обычно.*



Использование кнопки FORMAT может привести к стиранию IMEI аппарата. Восстановление IMEI не является гарантийным случаем и возможно только в условиях сервисного центра на платной основе